


現況概略図

SAMPLE

境界石の調査

調査区画概略図

※上記の図面は概略図のため実際の縮尺図とは異なります





※敷地配置図内側の辺長は、担当営業による簡易調査結果に基づく数値であり有資格者による測量結果とは異なります

①の境界	②の境界	③の境界	④の境界
境界: ☐ 有 ☒ 無	境界: ☐ 有 ☒ 無	境界: ☒ 有 ☐ 無	境界: ☐ 有 ☒ 無

【境界が無い場合】

③地点のみ境界標を確認できた。その他については、ブロック塀が境界となっている。

現地写真		
正面から左	正面から	正面から右
		

境界線に沿った画像		
Aからの撮影	Bからの撮影	Cからの撮影
		
コメント欄	コメント欄	コメント欄
【塀・土留がある場合の所有者】	【塀・土留がある場合の所有者】	【塀・土留がある場合の所有者】
塀の所有者:本物件	塀の所有者:隣家	塀の所有者:本物件
Dからの撮影	Eからの撮影	Fからの撮影
		
コメント欄	コメント欄	コメント欄
【塀・土留がある場合の所有者】	【塀・土留がある場合の所有者】	【塀・土留がある場合の所有者】
塀の所有者:隣地所有者	塀の所有者:	塀の所有者:

その他敷地内調査事項

⑨下水枡について



コメント欄

宅地の造成工事が昭和40年代のため、下水道管にZパイプ(硬質瀝青管)が使用されてる可能性あり。公共枡から先で不具合がある場合は富山市上下水道局で無償にて修繕されます。新築時に配管設備業者へ確認してもらってください。

下水枡	☒ 単独	☐ 共有
共有の場合の枡の位置	☐ 境界上	☐ 隣地敷地内
	☒ 本物件敷地内	
共有の場合	☐ 書面有	☐ 書面無

⑩水道メーター、立水栓について



コメント欄

水道メーターです。

配管について	☒ 単独	☐ 共有	☐ 引込管共有
共有の場合	☐ 書面有	☐ 書面無	
越境について	☒ 無	☐ 本物件から有	☐ 隣地から有
越境がある場合	☐ 書面有	☐ 書面無	

⑪ガスについて



コメント欄

都市ガスメーター(休止中)

ガス	
種類	☒ 都市ガス ☐ 集中プロパン ☐ 個別プロパン
給湯器	☐ 有 ☐ 無
熱源	☐ 灯油 ☐ 電気

⑫落雪について

コメント欄

本物件から	☐ 有 ☐ 無
隣地から	☐ 有 ☐ 無
有の場合の決め事	☐ 有 ☐ 無
有の場合の内容	

越境物の調査

⑬越境物その1		⑭越境物その2	
コメント欄		コメント欄	
越境物	☐ 有 ☒ 無	越境物	☐ 有 ☒ 無
本物件から	☐ 塀 ☐ 土留 ☐ 樹木 ☐ その他	本物件から	☐ 無 ☐ 電線 ☐ TVアンテナ ☐ 樹木
隣地から	☐ 控え壁 ☐ 土留 ☐ 樹木 ☐ その他	隣地から	☐ 無 ☐ 電線 ☐ TVアンテナ ☐ 樹木
越境がある場合	☐ 書面有 ☐ 書面無	越境がある場合	☐ 書面有 ☐ 書面無

その他調査事項

電波障害	事件事故	気になる事
特になし [有の場合の内容]	特になし [有の場合の内容]	特になし [有の場合の内容]
誰に確認したか	物件所有者	

調査日	20〇〇/〇〇/〇〇
調査担当者	〇〇 〇〇

株式会社OSCAR オスカー不動産

富山市二口町四丁目7番地の14

TEL:076-422-4669